

اطلاعات عمومی



برای کلیه محصولات این شرکت، اطلاعات فنی و کاربردی ارائه شده است که بخشی از این اطلاعات موارد زیر را شامل می‌شود.

نوع استاندارد

دسته‌بندی محصولات جوشکاری آما تا حد امکان مطابق با استانداردهای AWS/ASME و EN, DIN صورت گرفته است.

کاربرد و مشخصات

شرح اکثر موارد مهم کاربرد و خصوصیات محصولات آورده شده است.

فلزات پایه

فهرست مهمترین فلزات پایه که الکترود، سیم یا پودر برای جوشکاری آنها طراحی شده، ارائه گردیده است. در صورتیکه فلز پایه مورد نظر شما در این فهرست قرار ندارد، و یا اگر سوالات دیگری در این مورد برای شما مطرح می‌باشد، واحد کنترل کیفیت و تحقیقات شرکت صنعتی آما (تلفن تماس ۰۲۱ ۴۴۹۸۳۹۳۵-۴۴) در خدمت شماست.

تاییدیه‌ها و گواهی‌ها

شرکت صنعتی آما دارای گواهی تضمین کیفیت ISO 9001 - 2000 از شرکت DNV و همچنین گواهی‌های محصول از موسسه استاندارد ایران و از موسسات معتبر بین‌المللی نظیر GL, LR, DNV, BV می‌باشد که در مشخصات فنی محصولات مربوطه ذکر شده است در صورت نیاز به هرگونه تست مخصوص جهت محصولات شرکت صنعتی آما، با واحد کنترل کیفیت و تحقیقات شرکت صنعتی آما تماس حاصل فرمایید.

آنالیز فلز جوش

آنالیز شیمیایی فلز جوش بصورت مقادیر نمونه درج شده است . این ارقام حدودی بوده و به فلز جوش خالص مربوط است که مطابق استاندارد تهیه گردیده‌اند.

خواص مکانیکی

خواص مکانیکی درج شده، نمونه بوده و مربوط به فلز جوش می باشند. به استثناء الکترودهای جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن که ارقام مربوط به خواص اتصال جوش هستند. تنظیم جریان الکتریکی جوشکاری باید ۱۰٪ کمتر از مقدار ماکزیمم قید شده در جدول مربوطه و برچسب روی جعبه الکترودها باشد.

أنواع گواهی‌های محصولات:

در صورت لزوم می توان مطابق با استاندارد DIN 50049 یا EN 10204 کیفیت مواد مصرفی جوشکاری را به شکل گواهی آزمایش مواد مورد تأیید قرار داد. این استاندارد شامل انواع مختلفی از تأییدیه هاست که برخی از آنان بشرح ذیل می باشند:

نوع گواهی	مقام آزمایش کننده و صادر کننده	حدوده گواهی
گواهی آزمایش	گواهی کلی در مورد	
DIN 50049-2.1 EN 10204-2.1	تولید کننده	یک محصول خاص بدون انجام آزمایش
گواهی کار	تولید کننده	مدارک و سوابق کنترل کیفیت در حین کار و یا نتایج آزمایشات دوره‌ای که توسط کنترل کیفیت انجام می شود
DIN 50049-2.2 EN 10204-2.2		
گواهی آزمایش پذیرش B	بازرس واحد تضمین	نتایج آزمایشات مطابق درخواست مشتری بر روی یک Bach خاص انجام می گیرد
DIN 50049-3.1 EN 10204-3.1	کیفیت تولید کننده	
گواهی آزمایش پذیرش C	بازرس مشخص شده از طرف مشتری	نتایج آزمایشات مطابق درخواست مشتری بر روی یک Bach خاص انجام می گیرد
DIN 50049-3.1 EN 10204-3.1		

گواهی هاویا گزارشات آزمایش مواد تأیید شده در مورد مواد مصرفی جوشکاری باید در زمان عقد قرارداد مشخص گردد. در صورت نیاز به گواهی 50049 DIN 10204 یا EN 10204 نوع دقیق آن باید مشخص شود. بعلاوه محدوده آزمایشات مورد نیاز توسط مشتری باید دقیقاً مشخص شود. آزمایش کردن فلز جوش یک روش استاندارد محسوب می‌شود. تعیین اینکه فلز جوش تحت عملیات حرارتی قرار گیرد و نوع نمونه گرفته شده و دمای انجام آزمایش از وظایف مشخص شده مشتری می‌باشد. در صورت درخواست گواهی آزمایش پذیرش C و B هزینه آن بصورت جداگانه توسط مشتریان قابل پرداخت می‌باشد.

علام نوع جریان و قطب

بمنظور نمایش نوع صحیح جریان و قطب از علائم ذیل استفاده می‌شود:

DC ، الکترود به قطب مثبت وصل شود.

DC ، الکترود به قطب منفی وصل شود.

DC ، الکترود به قطب مثبت یا منفی وصل شود.

AC

AC ترجیحاً DC ، الکترود به قطب مثبت وصل شود یا

AC ترجیحاً DC ، الکترود به قطب منفی وصل شود یا

AC ترجیحاً DC ، الکترود به قطب مثبت یا منفی وصل شود یا


ترجیحاً AC ، در جریان DC الکترود به قطب مثبت وصل شود.

ترجیحاً AC ، در جریان DC الکترود به قطب منفی وصل شود.


ترجیحاً AC ، در جریان DC الکترود به قطب منفی وصل شود.

حالات مختلف جوشکاری در صفحات اطلاعات فنی با علامت ذیل مشخص


گردیده است:




تمام حالات تا حدی سرازیر



تحت، افقی، سربالا




تحت، افقی، سربالا، بالاسر




تحت و افقی گوشه




فقط سرازیر



تمام حالات



فقط سربالا



فقط تحت

خشک کردن مجدد الکتروودها

اصولاً الکتروودهای روکش دار باید در یک شرایط خشک مورد مصرف قرار گیرند. پیشنهاد می شود که الکتروودها، قبل از مصرف، در یک اتاق خشک و بدون باز کردن بسته آن انبار شوند. اکثر الکتروودهارا می توان بلا فاصله پس از باز کردن بسته و بدون نیاز به خشک کردن مجدد مورد استفاده قرار داد.

خشک کردن مجدد الکتروودها برای کاربردهای ذیل توصیه می گردد:

- در صورتیکه الکتروودهای روکش دار روتیلی، روتیلی سلولزی و روتیلی قلیایی بدلیل شرایط نامناسب انبار داری و یا هر دلیل دیگر مقدار رطوبت غیر قابل قبولی داشته باشند. بیش از حد بودن مقدار رطوبت موجود در روکش را می توان از رضایت بخش نبودن راندمان جوش یا افزایش پاشش و تشکیل تخلخل مشاهده نمود. این الکتروودهارا در دمای ۱۰۰ تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد می توان خشک نمود.

- الکتروودهای قلیایی را باید در دمای ۳۰۰ تا ۳۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ ساعت خشک نمود.

- جمع کل زمان خشک کردن الکتروودها به ۱۰ ساعت محدود می باشد. الکتروودهای خشک شده را باید در یک کوره خشک کن در دمای حدوداً ۱۵۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمود.

- الکتروودهای روکش دار برای جوشکاری فولادهای مقاوم به حرارت و ضد زنگ اوستینیتی را در صورتیکه بدلیل آسیب دیدگی بسته بندی، انبار نمودن نادرست یا به هر دلیل دیگر، مرطوب شده باشند، بایستی مطابق دما و زمان کرشده برای هر محصول خشک نمود.

نقش پودرهای جوشکاری

پودرهای جوشکاری، مواد معدنی دانه بندی شده و قابل ذوبی هستند که در جوشکاری قوس - زیر پودری نقشی بشرح ذیل همانند روپوش الکتروودر جوشکاری قوس الکتریکی ایفا می کنند.

الف - تسهیل در روشن شدن و تثبیت قوس:

با بهبود در رسانایی قوس

ب - تشکیل پوشش سرباره:

برای محافظت هنگام انتقال قطرات فلز مذاب و حوضچه جوش، همچنین شکل دهی گرده جوش و کاهش در سرعت خنک شدن.

ج - تأثیر متالورژیکی بر فلز جوش:

توسط واکنش بین فلز جوش، پودر و گاز در فضای قوس.

د - اکسیژن زدایی و آلیاژ سازی:

با افزودن عوامل اکسیژن زدا، و در صورت لزوم عناصر آلیاژی از قبیل Cr با افزودن عوامل اکسیژن زدا، و در صورت لزوم عناصر آلیاژی از قبیل Ni, Mo,

تولید پودرهای جوشکاری قوس-زیر پودری

پودرهای جوشکاری قوس-زیر پودری، براساس فرآیند تولیدشان به گروههای زیر تقسیم می‌شوند:

الف-پودرهای جوشکاری پیش ذوب شده

ب-پودرهای جوشکاری آگلومره شده

ج-پودرهای جوشکاری زینتر شده

بدلیل عدم کاربرد پودرهای جوشکاری زینتر شده و مسائل زیست محیطی و عدم تولید آن توسط شرکت صنعتی آما، از پرداختن به آن در این راهنمای خودداری شده است.

پودرهای پیش ذوب شده توسط ذوب کردن مخلوطی از مواد اولیه که کاملاً آسیاب شده‌اند بدست می‌آیند. محصول ذوب شده، تحت فرآیند سرد کردن سنگ شکنی و الک کردن قرار گرفته و به دانه‌بندی مطلوب می‌رسد. چگالی حجمی و مصرف این پودرها بیشتر است. پودرهای پیش ذوب شده دارای این مزیت هستند که رطوبت در آنها بصورت شیمیایی ترکیب نشده و فقط توسط سطح دانه‌ها جذب می‌گردد. این حالت را می‌توان با سرعت و با خشک کردن مجدد در دمای تقریبی ۱۵۰ درجه سانتیگراد مرتفع ساخت.

پودرهای آگلومره شده با اختلاط خشک چند ماده خام که کاملاً آسیاب شده‌اند، تولید می‌شود. مواد چسبنده از قبیل سیلیکات‌های سدیم و پتاسیم به مخلوط اضافه شده و خمیر مخلوط برای تشکیل دانه‌های کوچک، آگلومره می‌شود. سپس این پودر در دمای ۸۰۰ تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد پخته می‌شود. چون دامنه دمای پخت زیر دمای واکنش مواد است، امکان استفاده از اکسیژن زدایها و فروآلیاژها وجود دارد. بدین ترتیب خصوصیات کاربردی و ویژگیهای مکانیکی مطلوبی بدست می‌آید. علیرغم بالاتر بودن هزینه تولید پودرهای جوشکاری آگلومره شده، مقدار مصرف این پودر در حین جوشکاری بدلیل چگالی حجمی کمتر، پایین‌تر است. پودرهای جوشکاری قوسی زیر پودری طبق استاندارد DIN EN 760 براساس ترکیبات معدنی آنها در گروههای زیر دسته بندی شده‌اند.

اطلاعات عمومی



شناصایی پودرهای جوشکاری قوسی زیرپودری طبق استاندارد DIN EN 760

علامت نوع پودر جوشکاری	ترکیب شیمیایی مواد اصلی	محدوده مقادیر
MS منگنز-سیلیکات	$MnO + SiO_2$ CaO	% ۵۰ حداقل % ۱۵ حداکثر
CS کلسیم-سیلیکات	$CaO + MgO + SiO_2$ $CaO + MgO$	% ۵۵ حداقل % ۱۵ حداقل
ZS زیرکونیوم-سیلیکات	$ZrO_2 + SiO_2 + MnO$ ZrO_2	% ۴۵ حداقل % ۱۵ حداقل
RS روتیل-سیلیکات	$TiO_2 + SiO_2$ TiO_2	% ۵۰ حداقل % ۲۰ حداقل
AR آلومینات روتیل	$Al_2O_3 + TiO_2$	% ۴۰ حداقل
AB آلومینات قلیایی	$Al_2O_3 + CaO + MgO$ Al_2O_3 CaF_2 TiO_2	% ۴۰ حداقل % ۲۰ حداقل % ۲۲ حداکثر % ۵ حداکثر
AS آلومینات سیلیکات قلیایی	$Al_2O_3 + SiO_2 + ZrO_2$ $CaF_2 + MgO$ ZrO_2	% ۴۰ حداقل % ۳۰ حداقل % ۵ حداقل
AF آلومینات فلوراید قلیایی	$Al_2O_3 + CaF_2$	% ۷۰ حداقل
FB فلوراید-قلیایی	$CaO + MgO + CaF_2 + MnO$ SiO_2 CaF_2 ZrO_2	% ۵۰ حداقل % ۲۰ حداکثر % ۱۵ حداقل % ۵ حداکثر
Z	هر ترکیب دیگر	-

توصیه‌هایی در مورد انبار کردن پودرهای جوشکاری

پودرهای جوشکاری، بدلیل ترکیب معدنی و روش تولید نسبت به رطوبت حساس می‌باشند. پودرهای آگلومره شده، مخلوطی به هم چسبیده از مواد خام کاملاً آسیاب شده‌ای هستند که نسبت به پودرهای پیش ذوب شده، از تمایل بیشتری برای جذب رطوبت هوا برخوردارند. این خصوصیت می‌تواند امکان انبار کردن آنان را برای مدت‌های طولانی شدیداً تحت تأثیر قرار دهد. بمنظور اجتناب از ایجاد اشکال در جوش، باید پودرهای مرطوب را قبل از استفاده مجدداً خشک نمود.

پودرهای جوشکاری آما عموماً در کیسه‌های ۲۵ کیلوگرمی کاغذی بالایه پلی‌اتیلن پسته‌بندی می‌شوند. لازم است که پودرها را در یک مکان خشک و در صورت امکان در دمای ثابت نگهداری نمود. پودرهایی که در این شرایط حفظ می‌شوند را می‌توان تا مدت دو سال نگهداری نمود، دمای خشک کردن مجدد در راهنمای مربوطه ذکر شده است. از آنجاییکه احتمال تغییراتی در ترکیب برخی از پودرهای جوشکاری وجود دارد، لذا مشخصات ارائه شده توسط تولید کننده معتبر خواهد بود. پودرهای جوشکاری آما را باید به این ترتیب مجدداً خشک نمود:

- پودرهای آگلومره شده: بمدت حداقل ۲ ساعت در دمای ۳۰۰ - ۳۵۰ درجه سانتیگراد

- پودرهای پیش ذوب شده: بمدت حداقل ۲ ساعت در دمای ۲۵۰ درجه سانتیگراد

- حداقل زمان قابل قبول برای خشک کردن مجدد و نیز تکرار آن ۱۰ ساعت می‌باشد.

استفاده مجدد از پودر جوشکاری

آن بخش از پودر جوشکاری که در حین فرآیند جوشکاری ذوب نشده است را می‌توان مجدداً مورد استفاده قرار داد. گردش پودر در سیستم تغذیه را می‌توان چندین بار تکرار نمود، مشروط براینکه سیستم تغذیه با خصوصیات ویژه پودرهای آگلومره سازگار شده باشد. یعنی سرعت تغذیه نباید خیلی زیاد بوده و مسیر تغذیه باید کوتاه و فاقد انحنای زیاد باشد.

هنگام مکش پودر جوشکاری، همواره تغییراتی خاص در اندازه دانه‌بندی پودر ایجاد می‌شود. بعد از مصرف حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از پودر در گردش، باید پودر تازه و خشک به آن اضافه کرد تا بدین ترتیب همیشه پودرهای در حال گردش در سیستم تغذیه با پودرهای تازه مخلوط شوند.

اطلاعات عمومی



بررسی خواص مکانیکی فلز جوش باید با جوشکاری طبق روش استاندارد DIN 32525 (فرم ۵) و تحت شرایط ذیل انجام شود.

دماهی بین پاسهای جوشکاری:

الف - فولادهای آلیاژی و بدون آلیاژ: ۱۵۰ - ۲۰۰ درجه سانتیگراد

ب - فولادهای مقاوم به خرزش: مطابق فلز مبا

ج - فولادهای CrNi: ۱۰۰ - ۱۵۰ درجه سانتیگراد

پارامترهای جوشکاری:

الف - برای فولادهای آلیاژی، بدون آلیاژ و مقاوم به خرزش

قطر مفتول: ۴ میلیمتر

جريان جوشکاری: ۶۰ آ

ولتاژ: ۳۰ V

سرعت جوشکاری: ۶۰ سانتیمتر در دقیقه

ب - برای فولادهای CrNi

قطر مفتول: ۴ میلیمتر

جريان جوشکاری: ۵۵ آ

ولتاژ: ۳۰ V

سرعت جوشکاری: ۷۰ سانتیمتر در دقیقه

با توجه به کیفیت فلز پایه، آماده سازی لبه، پارامترهای جوشکاری و شرایط سرد کردن، اتصالات جوش با خواص مکانیکی متفاوت بدهست می‌آید. مثلاً میزان فلز پایه ذوب شده در یک اتصال لب به لب ساده بدون پخ می‌تواند ۷۵٪ باشد. در چنین جوشی خواص مکانیکی از شرایط فوق الذکر متفاوت می‌باشد. در جوشهای چند پاسی ویژگیهای تکنولوژیکی فلز جوش ایجاد شده توسط ترکیب مفتول و پودر، بیشتر می‌تواند بعنوان ملاک کیفیت جوش قرار گیرد.

بدلایل فوق، پیشنهاد می‌گردد که آزمایش جوشکاری بر روی فلز پایه مطابق پارامترهای جوشکاری مناسب انجام گیرد. چنانچه عملیات حرارتی نیز بر روی اتصال جوشکاری شده صورت گیرد، آزمایش جوشکاری می‌باشد که مطابق این پارامترها انجام گیرد.

شرایط توصیه شده برای انبار داری انواع الکترودها (بویژه الکترودهای قلیائی) و پودرهای جوشکاری زیر پودری:

۱- حداکثر رطوبت نسبی محیط انبار: ۶۰ درصد

۲- حداقل دماهی محیط انبار: ۱۸ درجه سانتی گراد

۳- بسته‌بندی‌ها آسیب ندیده باشد.

۴- بسته‌ها از کف زمین و دیوار فاصله داشته باشد.

اطلاعات عمومی



DIN 1913 دسته بندی و شناسایی الکترودهای روکش دار مطابق برای جوش اتصالی فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

E 51 4 3 B(R) 10
جدول ۱ جدول ۲ جدول ۳ جدول ۴ جدول ۵

نماد جوشکاری قوسی دستی		E	
		جدول ۱	

استحکام کششی (N/mm ²)	حداقل ازدیاد طول (mm)	استحکام تسلیم (N/mm ²)	حداقل ازدیاد طول کد A5,%	کد
430 - 550	>355	22	43	
510 - 650	>380	22	51	

جدول ۲

انرژی ضربه ای
حداقل عدد بدست آمده از سه نمونه J 28 کمترین عدد J 20

شیار °C, ISO-V	کد
نامشخص	0
+20	1
0	2
-20	3
-30	4
-40	5

جدول ۳

انرژی ضربه ای
حداقل عدد بدست آمده از سه نمونه J 47 کمترین عدد J 32

شیار °C, ISO-V	کد
نامشخص	0
+20	1
0	2
-20	3
-30	4
-40	5

جدول ۴

نماد نوع روکش

A	روکش اسیدی
R	روکش روتیلی (نازک و متوسط)
RR	روکش روتیلی (ضخیم)
AR	روکش روتیلی اسیدی
C	روکش سلولزی
R (C)	روکش روتیلی سلولزی (متوسط)
RR (C)	روکش روتیلی سلولزی (ضخیم)
B	روکش قلیایی
B (R)	روکش قلیایی با اجزاء غیر قلیایی
RR (B)	روکش روتیلی قلیایی (ضخیم)

اطلاعات عمومی

جدول ۵

پارامترهای نموفه

گروه	تماد	نوع روکش	نوع چربیان ** حالات جوشکاری *
2	A2	روکش اسیدی نازک	1 5
	R2	روکش روتیلی نازک	1 5
3	R3	روکش روتیلی متوسط	2(1) 2
	R (C)3	روکش روتیلی سلولزی متوسط	1 2
4	C4	روکش سلولزی متوسط	1(****) 0 + (6)
	RR5	روکش روتیلی ضخیم	2 2
5	RR(C)5	روکش روتیلی سلولزی ضخیم	1 2
	RR6	روکش روتیلی ضخیم	2 2
6	RR(C)6	روکش روتیلی سلولزی ضخیم	1 2
	A7	روکش اسیدی ضخیم	2 5
7	AR7	روکش روتیلی اسیدی ضخیم	2 5
	RR(B)7	روکش روتیلی قلایایی ضخیم	2 5
8	RR8	روکش روتیلی ضخیم	2 2
	RR(B)8	روکش روتیلی قلایایی ضخیم	2 5
9	B9	روکش قلایایی ضخیم	1(****) 0 + (6)
	B(R)9	روکش قلایایی ضخیم همراه با اجزاء غیر قلایایی	1(****) 6
10	B10	روکش قلایایی ضخیم	2 0 + (6)
	B(R)10	روکش قلایایی ضخیم همراه با اجزاء غیر قلایایی	2 6
11	RR11	روکش روتیلی ضخیم با جایگزینی بیشتر از ۱۰۵٪	4(3) 5
	AR11	روکش اسیدی روتیلی ضخیم با جایگزینی بیشتر از ۱۰۵٪	4(3) 5
12	B12	روکش قلایایی ضخیم با جایگزینی بیشتر از ۱۲۰٪	4(3) 0 + (6)
	B(R)12	روکش قلایایی ضخیم همراه با اجزاء غیر قلایایی با جایگزینی بیشتر از ۱۲۰٪	4(3) 0 + (6)

حالات جوشکاری	علام حروفی طبق DIN 1912	کد	نماد پا کد
تمام حالات	w h hu s f qu	1	قطبیت الکترود
تمام حالات په جز عمودی رو به پایین	w h hu s qu	2	هر نوع قطبیت
حالات تخت، جوش لب به لب	w	3	منفی ۰ -
حالات تخت، جوش گرههایی	w	4	مثبت ۰ +
حالات تخت، جوش لب به لب	h		d.c. یا a.c.
حالات تخت، جوش گرههایی	w		حداقل ۵۰
حالات تخت، جوش لب به لب	w		dc ۷۰
حالات تخت، جوش گرههایی	w		۸۰
			ولتاژ مدار باز با A.C.

که جایگزینی نلز

120 ≤ 115% < 125%	170 ≤ 165% < 175%
130 < 125% < 135%	180 < 175% < 185%
140 ≤ 135% < 145%	190 < 185% < 195%
150 ≤ 145% < 155%	200 ≤ 195% < 205%
160 ≤ 155% < 165%	

* ارقام داخل پرانتز نشان دهنده حالت جوشکاری با الکترودهای با قطر مغزی کم و یا راندمان انداز می باشد.

* ارقام داخل پرانتز مربوط به جریانی است که در شرایط خاص و محدود بکار می رود.

*** ترجیحاً برای حالت عمودی رو به پایین.

اطلاعات عمومی

استاندارد EN 499 برای شناسایی الکترودهای روکش دار کم آلیاژ و دافه ریز

E 46 3 1Ni B 5 4 H5

علامت جهت استحکام و درصد از دیاد طول نسبی

علامت	حداقل استحکام تسلیم (1) (MPa)	استحکام کششی (MPa)	حداقل درصد از دیاد طول نسبی (2)
35	355	440-570	22
38	380	470-600	20
42	420	500-640	20
46	460	530-680	20
50	500	560-720	18

۱- برای استحکام تسلیم باید کمترین مقدار استحکام در نظر گرفته شود.
(از زمانی که تسلیم اتفاق می افتد)
در غیر اینصورت مقدار ۲/۰ درصد تنش تسلیم (R p0.2) استفاده می شود.
L0=5d - ۲

علامت خصوصیات آزمون ضربه

علامت	دمای حداقل میانگین انرژی ضربه	47J °C
Z	نیاز نیست	
A	+20	
0	0	
2	-20	
3	-30	
4	-40	
5	-50	
6	-60	

علامت ترکیبات شیمیایی فلز جوش خالص

علامت آلیاژ	1)2)3)	ترکیب شیمیایی %	Mn	Mo	Ni
بدون علامت					
Mo	2.0	-	-	-	-
MnMo	1.4	0.3-0.6	-	-	-
1Ni	>1.4-2.0	0.3-0.6	-	-	-
2Ni	1.4	-	-	0.6-1.2	-
3Ni	1.4	-	-	1.8-2.6	-
Mn1Ni	>1.4-2.0	-	-	>2.6-3.8	-
1NiMo	1.4	0.3-0.6	-	0.6-1.2	-
Z		هر ترکیب شیمیایی توافقی دیگر			

۱- اگر مشخص نشده باشد $Mo < 0.2, Ni < 0.3, Cr < 0.2$
 $V < 0.05, Nb < 0.05, Cu < 0.3$
(فقط الکترودهای بدون گاز محافظه)

۲- مقادیر تکی داخل جدول مقدار حداقل می باشد
۳- نتایج باید بصورت عدد صحیح باشد.

علامت برای هیدروژن نفوذی (پیشنهادی)

علامت	حداکثر میزان هیدروژن نفوذی در جوش ml/100g
H5	5
H10	10
H15	15

علامت برای وضعیت جوشکاری

وضعیت جوشکاری بوسیله اعداد برای هر الکترودی
که آزمایش شده مطابق prEN-3(00121205)

علامت گذاری شده است

- ۱- همه وضعیتها
- ۲- همه وضعیتها

۳- جوش لب به لب تخت، جوش گوشه افقی

۴-

چوش لب به لب، جوش گوشه تخت

۵- مانند شماره ۳ و همچنین حالت جوش سازنیر

علامت برای جایگزینی و نوع جریان

علامت	جایگزینی فلز جوش, %	نوع جریان 1)2)
1	<105	ac+dc
2	<105	dc
3	>105	ac+dc
4	>105	dc
5	>125	ac+dc
6	>125	dc
7	>160	ac+dc
8	>160	dc

۱- جهت بررسی قابلیت جوشکاری در حالت ac ، آزمایشات جدید باید در ولتاژ کمتر از 65V باشد.

۲- ac جریان متناوب

dc جریان مستقیم

علامت برای نوع روکش الکترود

A	اسیدی
C	سلولزی
R	روتیلی
RC	روتیل - سلولزی
RA	روتیل - اسیدی
RB	روتیل - قلیاً

اطلاعات عمومی



شکر صنعتی آما

طبقه بندی و شناسایی پودرهای جوشکاری زیرپودری **DIN EN - 760 - طبق استاندارد**

نحوه پوادر جوشکاری زیرپودری

- S**: نشانه پوادر جوشکاری زیرپودری
- A**: روش تولید
 - F**: ذوب شده
 - M**: آکلورده مذلت
- FB**: نتایج پوادر
 - H10**: نتایج هیدروژن فلز جوش
 - AC**: مقادیر هیدروژن (دکان) ml/100g
 - H5**: نتایج
 - H10**: نتایج
 - H15**: نتایج

نحوه عمل متالورژیکی پوادرهای دستهه ۱

نحوه عمل متالورژیکی پوادرهای دستهه ۱	نحوه عمل متالورژی	نحوه عمل متالورژی
مقدار داده شده از پوادر به فلز جوش %	نخاد	نخاد
نخاد	نخاد	نخاد
نخاد	نخاد	نخاد

نحوه عمل متالورژیکی پوادرهای دستهه ۲

نحوه عمل متالورژیکی پوادرهای دستهه ۲	نحوه عمل متالورژی	نحوه عمل متالورژی
مقدار داده شده از پوادر به فلز جوش %	نخاد	نخاد
نخاد	نخاد	نخاد
نخاد	نخاد	نخاد

نحوه عمل متالورژیکی پوادرهای دستهه ۳

نحوه عمل متالورژیکی پوادرهای دستهه ۳	نحوه عمل متالورژی	نحوه عمل متالورژی
مقدار داده شده از پوادر به فلز جوش %	نخاد	نخاد
نخاد	نخاد	نخاد
نخاد	نخاد	نخاد

نحوه عمل متالورژیکی پوادرهای دستهه ۴

نحوه عمل متالورژیکی پوادرهای دستهه ۴	نحوه عمل متالورژی	نحوه عمل متالورژی
مقدار داده شده از پوادر به فلز جوش %	نخاد	نخاد
نخاد	نخاد	نخاد
نخاد	نخاد	نخاد

نحوه عمل متالورژیکی پوادرهای دستهه ۵

نحوه عمل متالورژیکی پوادرهای دستهه ۵	نحوه عمل متالورژی	نحوه عمل متالورژی
مقدار داده شده از پوادر به فلز جوش %	نخاد	نخاد
نخاد	نخاد	نخاد
نخاد	نخاد	نخاد

نحوه عمل متالورژیکی پوادرهای دستهه ۶

نحوه عمل متالورژیکی پوادرهای دستهه ۶	نحوه عمل متالورژی	نحوه عمل متالورژی
مقدار داده شده از پوادر به فلز جوش %	نخاد	نخاد
نخاد	نخاد	نخاد
نخاد	نخاد	نخاد

نحوه عمل متالورژیکی پوادرهای دستهه ۷

نحوه عمل متالورژیکی پوادرهای دستهه ۷	نحوه عمل متالورژی	نحوه عمل متالورژی
مقدار داده شده از پوادر به فلز جوش %	نخاد	نخاد
نخاد	نخاد	نخاد
نخاد	نخاد	نخاد

نحوه عمل متالورژیکی پوادرهای دستهه ۸

نحوه عمل متالورژیکی پوادرهای دستهه ۸	نحوه عمل متالورژی	نحوه عمل متالورژی
مقدار داده شده از پوادر به فلز جوش %	نخاد	نخاد
نخاد	نخاد	نخاد
نخاد	نخاد	نخاد

نحوه عمل متالورژیکی پوادرهای دستهه ۹

نحوه عمل متالورژیکی پوادرهای دستهه ۹	نحوه عمل متالورژی	نحوه عمل متالورژی
مقدار داده شده از پوادر به فلز جوش %	نخاد	نخاد
نخاد	نخاد	نخاد
نخاد	نخاد	نخاد

نماینده انتخاباتی

نام	ترکیب شیمیایی	محروم نیازی%
MS	MnO + SiO ₂	50
سپلیکان مکنز	CaO	15
CS	CaO+MgO+SiO ₂	55
سپلیکان کاسبر	CaO + MgO	15
ZS	ZrO ₂ +SiO ₂ +MnO	45
سپلیکات زید کوئنیو	ZrO ₂	15
RS	TiO ₂ + SiO ₂	50
سپلیکات روتلر	TiO ₂	20
AR	Al ₂ O ₃ + TiO ₂	40
آلومینات روتنل	Al ₂ O ₃ +CaO+MgO	40
A β	Al ₂ O ₃ +CaO+MgO	40
آلومینات قلبایی	Al ₂ O ₃	20
Caf2	Caf2	22
AS	Al ₂ O ₃ +SiO ₂ +ZrO ₂	40
آلومینات سپلیکات	CaF ₂ +MgO	30
ZrO ₂	ZrO ₂	5
AF	Al ₂ O ₃ + CaF ₂	70
آلومینات نورادیا فلایمین		
FB	CaO+MgO+CaF ₂ +MnO	50
تلرید فلایمی	SiO ₂	20
Caf2	Caf2	15

اطلاعات عمومی



طبقه بندی و شناسایی ترکیبات سیم جوش - پودر در جوشکاری زیرپودری طبق استاندارد EN - 756

نام		ترکیب شیمیایی سیم جوش زیرپودری							
نام	نوع پودر	C	Si	Mn	P	S	Mo	Ni	Cr
نام	مشکلات مکفر	50	0.050-0.15	0.15	0.35-0.60	0.025	0.15	0.15	0.15
نام	مشکلات کلسیم	51	0.050-0.15	0.15	0.35-0.60	0.025	0.15	0.15	0.15
نام	مشکلات زینک کربنیم	52	0.07-0.15	0.15	0.80-1.30	0.025	0.15	0.15	0.15
نام	مشکلات نرولیت	53	0.07-0.15	0.15	>1.30-1.75	0.025	0.15	0.15	0.15
نام	آلمونیک درفلین	54	0.07-0.15	0.15	>1.75-2.25	0.025	0.15	0.15	0.15
نام	آلمونیک-سینیک	51 Si	0.07-0.15	0.15-0.40	0.35-0.60	0.025	0.15	0.15	0.15
نام	آلمونیک-تلرایلیٹیک	52 Si	0.07-0.15	0.15-0.40	0.80-1.30	0.025	0.15	0.15	0.15
نام	تلرایلیٹیک	53 Si	0.07-0.15	0.15-0.40	0.80-1.30	0.025	0.15	0.15	0.15
نام	مرنی بیکر	54 Si	0.07-0.15	0.15-0.40	>1.30-1.75	0.025	0.15	0.15	0.15
نام	مرنی بیکر	52 Si2	0.07-0.15	0.40-0.60	0.80-1.30	0.025	0.15	0.15	0.15
نام	مرنی بیکر	53 Si	0.07-0.15	0.15-0.40	>1.30-1.85	0.025	0.15	0.15	0.15
نام	مرنی بیکر	54 Si	0.07-0.15	0.15-0.40	>1.85-2.25	0.025	0.15	0.15	0.15
نام	مرنی بیکر	S1 Mo	0.05-0.15	0.05-0.25	0.35-0.60	0.025	0.45-0.65	0.15	0.15
نام	مرنی بیکر	S2 Mo	0.07-0.15	0.05-0.25	0.80-1.30	0.025	0.45-0.65	0.15	0.15
نام	مرنی بیکر	S3 Mo	0.07-0.15	0.05-0.25	>1.30-1.75	0.025	0.45-0.65	0.15	0.15
نام	مرنی بیکر	S4 Mo	0.07-0.15	0.05-0.25	>1.75-2.25	0.025	0.45-0.65	0.15	0.15
نام	مرنی بیکر	S2 Ni1	0.07-0.15	0.05-0.25	0.80-1.30	0.020	0.15	0.80-1.20	0.15
نام	مرنی بیکر	S2 Ni1.5	0.07-0.15	0.05-0.25	0.80-1.30	0.020	0.15	>1.20-1.80	0.15
نام	مرنی بیکر	S2 Ni2	0.07-0.15	0.05-0.25	0.80-1.30	0.020	0.15	>1.80-2.40	0.15
نام	مرنی بیکر	S2 Ni3	0.07-0.15	0.05-0.25	0.80-1.30	0.020	0.15	>2.80-3.70	0.15
نام	مرنی بیکر	S2 Ni1 Mo	0.07-0.15	0.05-0.25	0.80-1.30	0.020	0.45-0.65	0.80-1.20	0.20
نام	مرنی بیکر	S3 Ni1.5	0.07-0.15	0.05-0.25	>1.30-1.70	0.020	0.15	>1.20-1.80	0.20
نام	مرنی بیکر	S3 Ni1 Mo	0.07-0.15	0.05-0.25	>1.30-1.80	0.020	0.45-0.65	0.80-1.20	0.20
نام	مرنی بیکر	S3 Ni1.5 Mo	0.07-0.15	0.05-0.25	1.20-1.80	0.020	0.45-0.5	1.20-1.60	0.20

* ترکیب شیمیایی محصول تمام شده $\text{Al} \leq 0.030$ ، $\text{Cu} \leq 0.030$ (با احتساب مس روکش)

* مقادیر یک عددی موجود در جدول به معنی مقداری حداقل هستند.

* نتایج باید مطابق ISO 31-0 گرد شوند.

طبقه بندی و شناسایی سیم جوش و گاز محافظت برای فرایند
EN - 440 جوشکاری قوسی فلزی (**GMAW**) طبق استاندارد

+ در صورتیکه قید نشده باشد، $Cu \leq 0.35$ ، $Cr \leq 0.15$ ، $V \leq 0.03$ و موجود در سیم و روکش
نباشد: $0.35\% (m/m)$ تجاوی کند.

و مقایب بکارهایی، مجهوب هستند.

نظام ایمنی و حفاظت از محیط زیست بر اساس استاندارد ISO 31-0 کارگاه های آموزشی

نمایج باید مطابق ISO 51-5 کرد سوید.

اطلاعات عمومی



طبقه بندی سیم جوش‌های توپودری جهت انجام جوشکاری قوس الکتریکی به همراه گاز محافظ یا بدون گاز
محافظ برای فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ دانه ریز بر اساس استاندارد EN758

T	46	2	--	P	M	2	H5
سیم جوش توپودری							شماره H ml/100g
علامت (نشانه)	Rs [N/mm ²]	Rm [N/mm ²]	A5D %				H5 5
35	355	440-570	22				H10 10
38	380	470-600	20				H15 15
42	420	500-640	20				
46	460	530-680	20				
50	500	560-720	18				
علامت Z	Average 3KV>47J at temperature						توضیح شماره
A	لازم نیست						همه وضعیتها
0	+20C						همه وضعیتها بجز حالت سرازیر
2	0C						اتصال لب به لب حالت تخت، حالت گوشه تخت
3	-20C						اتصال لب به لب در حالت تخت، چوش کوش حالت تخت
4	-30C						سرازیر و وضعیتها شماره ۳
5	-40C						
6	-50C						
	-60C						
علامت A	ترکیب شیمیایی						توضیح علامت
	Mn	Ni	Mo				M گاز مخلوط
	2	/	/				C دی اکسید کربن
Mo	1.4	/	0.3-0.6				N بدون گاز محافظ
MnMo	1.4-2.0	/	0.3-0.6				
1Ni	1.4	0.6-1.2	/				R روتیل، انجماد آهسته سرباره
1.5Ni	1.6	1.2-1.8	/				P روتیل، انجماد سریع سرباره
2Ni	1.4	1.8-2.6	/				B قلیایی
3Ni	1.4	2.6-3.8	/				M پودرفلز
Mn1Ni	1.4-2.0	0.6-1.2	/				V روتیل یا فلوراید/قلیایی
1NiMo	1.4	0.6-1.2	0.3-0.6				W فلوراید/قلیایی، انجماد آهسته سرباره
Z	ترکیب شیمیایی توافقی دیگر						Y فلوراید قلیایی، انجماد سریع سرباره
							Z انواع دیگر

اطلاعات عمومی

طبقه بندی سیم جوش‌های توپوودری بر اساس استاندارد AWS

AWS A5.18	E	70	C	X	Y	HZ
-----------	---	----	---	---	---	----

(electrode) مخفف الکترود E استحکام کششی سیم جوش توپوودری 70 یعنی: 70000psi 480N/mm² سیم جوش: S سیم جوش توپوودری با مغزی فلزی آنالیز شیمیایی گاز محافظ میزان هیدروژن نفوذی

AWS A5.20	E	70	X	T	XMJ	HZ
-----------	---	----	---	---	-----	----

(electrode) مخفف الکترود E استحکام کششی سیم جوش توپوودری 70 یعنی: 70000psi 480N/mm² وضعیت جوشکاری تخت و افقی 0: همه وضعیتها: 1 سیم جوشها رفتار جوشکاری میزان هیدروژن نفوذی

AWS A5.28	E	80	C	XXX	HZ
-----------	---	----	---	-----	----

(electrode) مخفف الکترود E استحکام کششی سیم جوش توپوودری 80 یعنی: 80000psi 550N/mm² سیم جوش: C سیم جوش توپوودری با مغزی فلزی ترکیب شیمیایی میزان هیدروژن نفوذی

AWS A5.29	E	70	X	T	X	X
-----------	---	----	---	---	---	---

(electrode) مخفف الکترود E استحکام کششی سیم جوش توپوودری 70 یعنی: 70000psi 480N/mm² وضعیت جوشکاری تخت و افقی 0: همه وضعیتها: 1 سیم جوشها رفتار جوشکاری ترکیب شیمیایی

دستورات ایمنی و نحوه کار با سنگ‌های برش:

- ۱- سنگهای برش را در سطوح ناهموار قرار ندهید، بر روی سطوح صاف قرار دهید و همچنین برای جلوگیری از تاب برداشتن، آنها را هرگز در مکانهای بسیار گرم یا مرطوب قرار ندهید.
- ۲- دستگاههای به کار گرفته شده برای برش باید دارای ظرفیت و توان انتقال بالایی باشند تا برش خوبی را انجام دهند.
- ۳- از بیشترین سرعت مشخص شده برای کار با هر دیسک تجاوز نکنید.
- ۴- همیشه فلانج‌ها را بررسی کنید که تمیز بوده و دارای قطری یکسان و صحیح باشد.
- ۵- برای دیسکهای با قطر بیشتر از ۲۵/۵ سانتیمتر، توصیه می‌شود از فلانج‌هایی با حداقل قطری برابر با یک سوم قطر دیسک استفاده گردد.
- ۶- از اینکه فلانج‌ها به اندازه مناسب محکم بسته شده‌اند اطمینان حاصل نمایید، همچنین از سفت کردن بیش از حد فلانج خودداری نمایید، زیرا که سبب کج شدن فلانج و تغییر ناحیه تمرکز فشار می‌گردد.
- ۷- از اینکه قطعه کار در هردو طرف قطعه در حال برش به محکمی ثابت شده است اطمینان حاصل کنید. سنگ‌های برش در امتداد زاویه برش تنفس بالایی را تحمل می‌کنند ولی بار جانبی زیادی رانمی توانند تحمل کنند. حتی سنگ‌های تقویت شده نیز در راستای عمود پر سنگ شکننده هستند، لذا جهت برش صاف و جلوگیری از شکست سنگ برش، از اعمال بار جانبی خودداری فرمایید.
- ۸- هنگام استفاده از سنگ برش، زمان برقراری اتصال بین قطعه کار و سنگ در حال چرخش، از ضربه زدن به قطعه خودداری نمایید. سنگ می‌باشد که به آزادی و بدون اعمال نیروی اضافی، عملیات برش را انجام دهد و سرعت برش به علت اعمال فشار نباشد کاسته شود.
- ۹- عملیات برش با ایجاد گرمای زیادی در قطعه کار همراه است و این امر سبب انبساط سریع قطعه کار می‌گردد، در صورتیکه سنگ برش با سرعتی کمتر از سرعت کاربری مناسب و یا با نرخ کم نفوذ سنگ در قطعه کار استفاده شود، ایجاد گرمای فوق العاده زیادی می‌نماید، این امر سبب فرسایش و خوردگی مکانیکی شدید سنگ برش، سوختگی نواحی اطراف محل برش و شکست سنگ ساینده می‌گردد.
- ۱۰- در صورت وجود، راهنمای محصول را قبل از استفاده مطالعه نمایید.

اخطار: استفاده نامناسب ممکن است سبب حادثه یا آسیب جدی گردد. از دستورالعمل‌های ایمنی استاندارد ANSI B7.1 و OSHA پیروی نمایید. حتماً از حفاظ و پوشش‌های ایمنی استفاده نمایید.